

贵州航天朝阳科技有限责任公司 新增两台 X 射线探伤机应用项目 竣工环境保护设施验收意见

2024 年 12 月 25 日，贵州航天朝阳科技有限责任公司根据《贵州航天朝阳科技有限责任公司新增两台 X 射线探伤机应用项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326）、本项目环境影响报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要内容

贵州航天朝阳科技有限责任公司新增两台 X 射线探伤机应用项目建设地点位于贵州省遵义市绥阳县风华镇经开区工业集聚区；项目建设规模及主要内容为：使用 2 台 X 射线探伤机，属于 II 类射线装置。

（二）建设过程及环保审批情况

该单位 2024 年委托贵州亿航创博环保技术咨询有限公司对本核技术利用项目编制辐射环境影响评价报告，并取得了贵州省生态环境厅环评批复（批复号：黔环辐表【2024】49 号），同意其建设；后于 2024 年 07 月 30 日取得了辐射

安全许可证（证书编号：黔环辐证【00776】）

本项目从取得辐射安全许可证至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等情况。

（三）投资情况

本项目投资 1000 万，其中项目环保投资 260 万，环保投资占比 26%。

二、辐射安全与防护设施建设情况

（一）辐射安全与防护设施建设情况

该单位核技术利用项目在实施过程中认真执行了建设项目环保“三同时”制度，建立了 X 射线探伤辐射事故应急预案；建立了个人剂量档案和职业健康档案；设备配备了钥匙开关、门机连锁装置、紧急停机按钮等防护设施，辐射工作场所设有电离辐射警告标志；安装了固定式在线辐射监测报警仪；配备了辐射巡测仪、个人剂量报警仪及个人防护用品；编制了辐射监测计划等相关方案；辐射防护措施符合要求。

（二）辐射安全与防护措施和其他管理要求落实情况

该单位建立了 X 射线探伤机操作规程、管理制度；建立了射线装置相关台账；相关辐射工作人员均参加了辐射安全与防护知识培训、考核，做到持证上岗。

项目已落实环评报告及环评批复提出的环保措施。

三、工程变动情况

本次验收的贵州航天朝阳科技有限责任公司新增两台 X

人员参加辐射安全与防护培训考核，做到持证上岗，安排新进人员进行职业病健康岗前检查和个人剂量监测。

2. 建设单位应不断完善相关制度（设备维护维修制度、辐射事故应急流程图），并将相应的制度粘贴上墙。严格执行各项辐射管理制度、操作规程及应急预案，确保射线装置规范安全地运行。

3. 建设单位每年应委托有资质的检测机构进行辐射环境年度监测并编写年度评估报告，于次年 1 月 31 号前上报生态环境主管部门。

4. 项目通过验收后，建设单位应将项目验收报告和验收结论在网上公示，公示结束后在国家生态环境部网站上备案并打印备案结果存档备查。

建设在进行放射诊疗工作时，要切实落实各辐射防护设施的安全检查制度，确保各项辐射防护设施安全运行，避免辐射事故的发生。

七、验收人员信息

姓名	电话	单位	身份证号码
1、建设单位代表			
何平	18085270353	中航天朝山	510703197708170515
刘兴俊	12984206278	中航天朝山	0112719751200519
杨平	18786296274	中航天朝山	350124198611261756
2、验收监测报告表编制单位代表			
周高林	13195101310	贵州瑞丹	430528198902225859
马光顺	1758585981	贵州瑞丹	211382198808203917
3、技术专家			
杨东	13984091616	中航天朝山	510108198005182134
魏浩	13985495807	中航天朝山	520101196401312819
莫彬彬	13518512939	中航天朝山	340104196801262075

2024年12月25日